

Gasbrenner für Art Clay Silver

Sicherheit und Vorsichtsmassnahmen











- keine brennbaren Gegenstände in der Nähe aufbewahren
- Arbeitsraum gut belüften

Packungsinhalt

- Gasbrenner und hitzebeständige Unterlage aus Keramikfaser

Anleitung für Art Clay Silver

- Art Clay Objekt fertigstellen, total austrocknen und schleifen
- das trockene Art Clay Stück auf den Keramikfaserblock legen und mit der Flamme von allen Seiten 'duschen'
- sobald das Objekt eine rötliche Farbe bekommt aus einer Distanz von ca. 6-7 cm weiter brennen
- ab jetzt ca. 90 - 120 Sekunden verstreichen lassen und das Objekt weiter befeuern
- nach dem Brand das Stück an der Luft auskühlen lassen, säubern und polieren

| Brennmöglichkeiten im Brennofen | | | | | | | | Gasbrenner | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-------------------------------------|--|
| | Temperatur - Haltezeit / Temperature - Holding time / Température - Palier | | | | | | | | andere Methoden / other methods / autres méthodes | | |
| | 650°C 1202°F | 700°C 1292°F | 750°C 1382°F | 780°C 1436°F | 800°C 1472°F | 850°C 1562°F | 870°C 1598°F | 990°C 1814°F | Gasherd Stove top Gas de cuisine | Gasflamme Gas torch Chalumeau | |
| ACS 650  | 30min. | 15min. | 10min. | 5min. | | | | | JA / YES / OUI | | |
| ACS 650 Slow Dry  | 30min. | 15min. | 10min. | 5min. | | | | | JA / YES / OUI | | |
| Overlav Silver Paste  | 30min. | 15min. | 10min. | 5min. | 0min. | | | | | | |
| ACS Slow Tarnish  | | | | | 30min. | | | | | JA / YES / OUI | |
| ACS Basic  | | | | | 30min. | 20min. | 10min. | | | JA / YES / OUI | |
| ACS Basic Slow Dry  | | | | | 30min. | 20min. | 10min. | | | JA / YES / OUI | |
| ACS Paper type  | | | | | 30min. | 20min. | | | | NEIN / NO / NON | |
| ACS Oil Paste  | | | | | 30min. | 10min. | | | | NEIN / NO / NON | |
| ACG Clay type  | | | | | | | | 60min. | NEIN / NO / NON | | |
| ACG Paste type  | auf gebrannten ACS / on fired ACS / sur ACS cuit 500°C(932°F) ? 800°C(1472°F) / halten / hold / palier 5min. | | | | | | | | JA / YES / OUI | NEIN / NO / NON | |
| | auf Porzellan / on porcelaine / sur porcelaine Kalter Ofen / Cold kiln / Four froid ? 800°C(1472°F) ? abschalten / switch off / éteindre ? < 100°C(212°F) herausnehmen / take out / sortir du four auf Glas / on glass / sur verre Kalter Ofen / Cold kiln / Four froid ? 800°C(1472°F) Halten / hold / palier 5min. ? Sturzkühlung auf / crash cool to / refroidir vite à 600°C(1112°F) ? Ofen schliessen / close kiln / fermer le four ? im Ofen abkühlen / cool down in kiln / refroidir dans le four | | | | | | | | NEIN / NO / NON | | |